

内 部 明 电

等级 平急 .明电

岩道安办明电〔2021〕27号

关于落实抓好全省道安整治交叉暗访指导 发现有关问题整改工作的通知

新罗区、长汀县、连城县道安办：

5月6日至10日，省道安办组织由泉州市道安办一行人员组成的督导组，连续5天先后对我市新罗区、连城县、长汀县开展道安工作暗访检查指导，暗访检查中发现新罗区、连城县、长汀县等涉及道路安全隐患问题、安全防护实施不足、劝导员应用农交安手机APP采集信息不落实、运输企业与内部人员签订安全承诺书未结合实际等诸多问题。6月10日省道安办下发《关于推进交叉暗访指导发现问题有关整改工作的通知》（闽道安办函〔2021〕6号），请以上县（区）务必引起高度重视，正视存在的问题，按照隐患问题整改清单和要求，抓紧抓好落实整改工作。现将落实有关问题整改工作通知如下：

一、加强组织领导，强化责任意识。新罗区、长汀县、连城县道安办要加强对省道安办暗访督导组发现存在问题整改工作的组织领导，道安办领导要迅速组织研究制定辖区道路安全隐患

问题清单（见附件）整改方案，及时将暗访情况和问题向辖区政府领导、有关部门报告，进一步明确问题整改责任单位、责任人、整改时限和整改质量。

二、加强督导检查，督促问题整改。新罗、长汀、连城道安办在所指隐患问题整改期间要加强跟踪督促指导，对隐患问题整改责任不落实、措施不力、弄虚作假、敷衍应付、隐患消除不彻底等不作为现象，要及时给予通报，且造成不良影响和严重后果的，要依法严肃追究责任单位和责任人的责任。其他县（区）也要举一反三，对涉及辖区各类道路安全隐患包括农村道路临水等安全隐患问题整治不到位、不彻底等遗留问题要立即组织有关部门开展“回头看”，迅速采取补短板措施，压紧压实有关安全监管部门问题整改责任，立即抓好整改落实。各地各级各有关部门要认真贯彻落实6月15日召开的全市农村道安综合整治工作推进会上市领导讲话精神，按照肖副市长的讲话精神和要求，对辖区道路隐患要进行一次彻底的大排查、大整治，坚决做到隐患排查无盲区、清单整治无死角、落实责任无推诿、任务时限无推迟、质量保证无瑕疵。

三、加强信息报送，指派专人负责。各地对此次道路隐患问题整改工作，要指定负责领导专门抓督促检查指导和协调，指派专人负责收集整理问题整改信息，督促落实建立“一隐患一整改”相关资料、照片台账，确保所指问题在7月20日前全面彻底完成整改到位。各地工作落实情况于7月5日前电子版报送市道安

办，7月20日前上报工作小结和隐患问题整改后的相关资料、
照片台账发送市道安办邮箱：lysdazzb@163.com。

联系人：赖肖倩，办公电话：2665163。

龙岩市道路交通安全综合整治
工作领导小组办公室
2021年6月18日

抄 送：市政府办。

市公安局、交通运输局、应急管理局、市交警支队。
新罗区、长汀县、连城县道安领导小组。
永定区、上杭县、武平县、漳平市道安办。

龙岩市道安办


2021年6月18日印发

龙岩问题清单及整改建议

(泉州市道安办指导组)

1、新罗区 G358 线 K291+680 至 K291+730 路段，防撞护栏存在缺口。

整改建议：设置安装安全防护栏。




2、连城县新泉镇良坑村村道部分路段存在临水隐患。

整改建议：设置安装安全防护栏。



3、长汀县丁屋岭旅游公路丁屋岭路段防撞护栏未实现全覆盖，存在缺口。

整改建议： 设置安装安全防护栏。



4、长汀县新桥镇桥牛岗村长安桥路段存在临水隐患。

整改建议： 设置安装安全防护栏。



5、新罗区龙岩兴鑫源土石方工程有限公司、鸿盾保安和闽西宾馆旅游公司等运输企业与内部人员签订的承诺书，未根据岗位职责明确承诺内容，存在照搬照套的问题。

整改建议： 按照方案部署要求，落实“交通安全承诺书签署活动”。

